



Arbeidsinspectie
*Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid*

Valgevaar

Jan Vermeiren
Carin Benders



Inhoud presentatie

- Cijfers
- Werkwijze AI
- Valgevaar
- Eisen aan de rolsteiger
- Rolsteigerproject
- Voorbeelden
- Conclusie



Ernstige ongelukken in de bouw in 2008

- 734 Meldingsplichtige ongevallen
- 248 maal vallen van hoogte waarvan 43 schilders (17%)
- 26 dodelijke slachtoffers waarvan 1 schilder (3,8 %)
- Landelijk totaal TOTAAL 89!



Type ongeval	Ernstige per jaar	Percentage
Val van hoogte – dak, verdieping, e.d.	98	21%
Val van ladder	73	16%
Val van steiger	60	13%
Overige valongevallen	17	4%
Totaal aantal valongevallen	248	54%



Werkwijze AI

- Grondslag is de Arbowet, -besluit en -regeling maar ook de ATW
- Vermindering inspectielast
- Gebruik van alle handhavings-instrumenten
- Soepel handhaven waar het kan en hard optreden waar het moet
- Meldingen



Valgevaar

- Arbobesluit artikel 3.16, 7.23 en 7.34
- Beleidsregel 3.16
- Rol van de werkgever
 - RI&E
 - Doeltreffende maatregelen nemen
 - Instructie en toezicht



Eisen aan de rolsteiger

- Sterk en Stijf geheel
- Liggers
- Diagonalen
- Werkvloeren
- Leuningwerk
- Stabiliteitsvoorzieningen
- Zwenkwielen
- Kantplanken
- Klimvoorzieningen



Rolsteigerproject

- Aanleiding van het project in de binnenstad
- Doelstelling
- Uitvoering
- Resultaten
 - 338 rolsteigers geïnspecteerd
 - 60 in orde (18%)
 - 278 niet in orde (82%) hiervan 154 (55%) schildersbedrijven



Conclusie

- Denk na voordat je begint
- Hanteer de gebruiksaanwijzing
- Geef veilig en gezond werken voorrang ook bij onderhoud